

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 04 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 29/18℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现施工及消缺整改情况。 对现场施工人员安全措施进行检查。	
施 工 情 况	施工单位 柔性区域: 固定区域: 升压站: 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一标施工人员: 16 人. 四轮车一台 组件接地线安装 二标施工人员: 6 人. 支架组件消缺. 横梁跨接处安装 升压站施工人员: 12 人. 综合楼外墙抹灰. 室内地面平整.
	其它事项	
本日现场监理人员	张栋. 何洁	
记录人: 何洁	总监理工程师 (签字): 汪凯	