

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 05 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 9℃~26℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视各标段施工人员施工及消缺整改情况,对现场施工人员安全措施进行检查	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	柔性区域: 固定区域: 升压站: 江苏省华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	一标施工人员: 17人. 四轮车一台 组件接地安装. 二标施工人员: 6人. 挖机一台 支架组件消缺, 鱼塘塘埂恢复. 升压施工人员: 14人. 综合楼外墙抹灰, 室内地面平整 室内布线.
其它 事项		
本日现场监理人员	张栋, 何浩	
记录人: 何浩	总监理工程师(签字): 何浩	