

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 09 日

天气: 多云

星期: -

气温: 13℃-24℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现场施工及消缺整改情况, 对现场施工人员安全措施进行检查。	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标施工人员: 18 人, 四轮车一台 组件接地线安装。 二标施工人员: 7 人。 支架组件消缺整改。 升压站施工人员: 12 人, 吊车一台。 综合楼外墙施工, 配电箱安装
	其它事项	
本日现场监理人员	张栋, 何浩	
记录人: 何浩	总监理工程师 (签字): 江毅	