

监 理 日 志

日期: 2022年 05 月 24 日

星期: 二

天气: 多云转小雨

气温: 6℃ ~ 11℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视现场各标段施工消缺整改情况, 对现场施工人员安全措施进行检查.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	柔性区域: 固定区域: 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	一标施工人员: 16人. 四轮车一台 组件接地线安装, 组件加固垫片安装. 二标施工人员: 8人. 支架组件消缺整改箱变平台除锈 升压站施工人员: 12人. 吊车一台. 升压站综合楼防水施工 升压站站内道路施工
其它 事项		
本日现场监理人员	张栋 何浩	
记录人: 何浩	总监理工程师(签字): 汪弘	