

监 理 日 志

日期: 2022年 06 月 02 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 16℃-24℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现场施工及消缺整改情况. 对现场施工人员安全措施进行检查.	
施 工 情 况	施工单位 升压站 : 柔性区域 : 固定区域 : 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标段施工人员12人. 柔性区域. 组件加固垫片安装. 固定区域施工人员4人. 支架组件消缺整改. 升压站施工人员12人. 综合楼屋面防水施工. 站内场地平整. 站内污水管道施工.
	其它事项	
本日现场监理人员		何洁. 张楠 孔令才.
记录人: 何洁.		总监理工程师(签字): 汪家良