

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 04 日

天气: 阴.

星期: 六

气温: 14°C-18°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 对现场施工人员进行安全教育并进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	柔性区域施工人员 12 人。 组件加固垫片安装。 固定区域施工人员 4 人。 支架组件消缺整改。 升压站施工人员 12 人。 站内污水管道施工，站内场地平整。 曝气泵池垫层浇筑，综合楼屋面防水施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	何洁、张林、孔令才	
记录人: 何洁	总监理工程师 (签字): 江家海	