

监 理 日 志

日期: 2022年 06 月 07 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 11℃-21℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现场施工及消缺整改情况.对现场施工人安全主措施进行检查.	
施 工 情 况	施工单位 柔性区域: 固定区域: 升压站: 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 柔性区域施工人员 组件加固整片安装. 固定区域施工人员 支架组件消缺整改. 升压站施工人员 综合楼屋面防水施工.站内深水泵池 钢筋绑扎.
	其它事项	
本日现场监理人员		张栋 孔金才
记录人: 张栋		总监理工程师(签字): 江家海