

监 理 日 志

日期: 2022年 06月 10日

天气: 多云

星期: 五

气温: 13℃-25℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现场施工及问题整改情况。 对现场施工人员进行安全措施进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	柔性区域: 固定区域: 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	柔性区域施工人员 12人。 组件加固垫片安装。 升压站施工人员 14人。 站内化粪池及污水处理设备施工。管道井 砌筑。配电楼台阶浇筑。站内场地平整。 综合楼屋面防水施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张栋, 孔令才	
记录人: 张栋	总监理工程师(签字): 江凯	