

监 理 日 志

日期: 2022年 6 月 30 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 18℃ ~ 30℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 装修单位： 四川省通广建设工程有限公司 江苏省华源建设工程有限公司 四川省浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域：消缺整改完成，等待竣工验收。 柔性区域：消缺整改完成，等待竣工验收。 升压站装修材料镀锌角钢进场验收， 综合楼宿舍墙面电缆开槽施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张栋、唐树德、何浩	
记录人: 何浩		总监理工程师(签字): 江毅	