

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 06 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 22℃~30℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域: 消缺整改等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改等待竣工验收。 升压站北侧围墙砌砖, 升压站综合楼下水道通水试验。配电楼下水道通水试验, 配电楼下水管问题排查。配电楼展厅室内墙面用浆施工。	
其它事项			
本日现场监理人员	张栋, 何浩, 唐树德		
记录人: 何浩	总监理工程师(签字): 王超		