

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 07 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 22℃~31℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域: 消缺整改 ^或 等待竣工验收 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收 升压站配电楼屋面挂网抹灰, 升压站 北侧围墙砌砖, 升压站围墙墙帽 支模, 综合楼厨房给水管敷设, 综 合楼屋面保护层砂浆块试验。	
其它 事项			
本日现场监理人员		张栋, 何洁, 唐树德	
记录人: 何洁		总监理工程师(签字): 王超	