

监 理 日 志

日期: 2022年 07 月 10 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 18℃~30℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站综合楼室内抹灰, 窗口抹灰。 综合楼吊顶转换层施工, 室外排水沟槽开挖。综合楼室内墙面挂网甩浆施工。	
其它事项			
本日现场监理人员	张栋, 何志, 唐树德		
记录人: 何志	总监理工程师(签字): 王超		