

监 理 日 志

日期: 2022年 07 月 18 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 18℃ ~ 28℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工 情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收 升压站区域: 综合楼砌墙腻子样板施工, 综合楼屋面 抹灰砂浆试块试验, 配电楼转换层焊点防腐刷漆。	
其它 事项			
本日现场监理人员	张栋、唐树德、何浩		
记录人: 何浩	总监理工程师(签字): 王超		