

监 理 日 志

日期: 2022年 07月 19日

天气: 晴

星期: 二

气温: 19°C ~ 27°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位		巡视各标段现场施工及消缺整改情况。	
监理单位		对现场施工人员安全措施进行检查。	
监理单位		整理完善监理资料文件。	
施工单位		施工内容及进度	
升压站：	固定区域： 柔性区域： 装修单位： 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域：消缺整改完成等待竣工验收 柔性区域：消缺整改完成等待竣工验收 升压站区域：A区站墙砌进场卸货 场内护栏桩基开挖，排水管道 道整改施工，场内护栏桩基 标高测量。	
其它事项			
本日现场监理人员		张栋，唐树德，何洁	
记录人：何洁		总监理工程师（签字）：王超	