

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 11 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 17°C ~ 27°C

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
	施工单位	施工内容及进度	
施工情况	升压站 固定区域： 柔性区域： 施工单位： 四川省通广建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收 升压站未施工, 装修 12人, 反措整改回 复, 综合楼吊顶施工, 综合楼电缆 穿线, 综合楼空调室内机安装。	
其它事项			
本日现场监理人员	张栋, 唐树德, 何洁		
记录人:	何洁	总监理工程师(签字):	王超