

监 理 日 志

日期: 2022年 08 月 22 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 14℃~20℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省通广建设工程有限公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川浩能新能源有限责任公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员 8 人, 装修 11 人。 升压站屋面小青瓦卸货, 消防管道整改。 配电楼吊顶石膏板施工, 综合楼腻子工程, 综合楼电缆开槽。	
其它事项			
本日现场监理人员		张栋, 何洁, 唐树德	
记录人: 何洁		总监理工程师 (签字): 王超	