

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 03 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 14℃~28℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人数 12 人, 装修单位木工 5 人, 电工 2 人, 大白工 4 人, 小工 4 人, 共计 15 人。 综合楼餐厅吊顶石膏板施工, 综合楼屋面小青瓦铺贴施工, 展厅小青瓦铺贴, 多媒体展厅室内装饰施工, 综合楼电缆	
其它事项	穿线, 综合楼楼道腻子施工, 综合楼宿舍墙体腻子施工, 综合楼排水管道通水试验。		
本日现场监理人员	唐树德, 张栋, 何洁		
记录人:	何洁	总监理工程师 (签字):	王超