

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 07 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 20~26℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司	装修单位: 柔性区域: 固定区域: 江苏省通广建设工程有限公司 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员共计从装修施工人员 6 人。 升压站展厅空调系统施工。综合楼 地面铺砖施工。综合楼门厅墙面 装饰施工。
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张栋、唐树德、何浩	
记录人: 何浩		总监理工程师 (签字): 王超	