

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 25 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -3℃~9℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员 10 人。装修人员 4 人。升压站的媒体展厅卫生间铺砖施工。 升压站综合楼室内铺砖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张栋 唐树德 何洁	
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 王超	