

# 监 理 日 志

日期：2022年 10月 26日

天气：晴

星期：三

气温：-10~11℃

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 装修单位： 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域：消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域：消缺整改完成等待竣工验收。 升压站未施工，装修人员 5 人。 升压站综合楼室内铺砖施工。 升压站综合楼室内楼梯台阶铺砖施工。
其 它 事 项	-	
本 日 现 场 监 理 人 员	张林 唐树德 何浩	
记 录 人	何浩	总 监 理 工 程 师 ( 签 字 )
		王超