

监 理 日 志

日期：2022年 11 月 07 日

天气：晴

星期：一

气温：7℃ ~ 6℃

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 装修单位： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司 四川省通广建设工程有限公司	施工内容及进度 固定区域：消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域：消缺整改完成等待竣工验收。 装修上人。升压站的媒体展厅空 出间地面铺砖施工。
其 它 事 项	-	
本 日 现 场 监 理 人 员	张栋、何浩、唐树德	
记 录 人	何浩	总监理工程师（签字）：于超