

监 理 日 志

日期: 2022年 11月 11日

天气: 多云

星期: 五

气温: -8℃~2℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施 工 情 况	施工单位 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司	施工内容及进度 固定柔性消缺整改完成, 等待竣工验收 升压站预验收完成, 消缺整改中。 装修施工6人 综合楼屋面挡水沿 瓷磚填缝。	
	其它事项		
本日现场监理人员		张栋、何洁、唐树德	
记录人: 何洁		总监理工程师(签字): 王超	