

监 理 日 志

日期: 2022年 11月 14日

天气: 多云

星期: 一

气温: -10℃~3℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改小青龙 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查 3. 整理完善监理资料文件.		
施 工 情 况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏省源建设工程有限公司 四川省浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 固定柔性消缺整改完成等待竣工验收. 升压站预验收完成, 消缺整改中. 装修施工人数8人. 公共卫生间隔迷施工垃圾消场场内.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张栋, 何浩, 程树德	
记录人: 何浩		总监理工程师(签字): 王超	