

监 理 日 志

日期: 2022年 11月 17日

天气: 晴

星期: 四

气温: -6℃ ~ 5℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司	固定、柔性消缺整改完成, 等待竣工验收。 升压站预验完成, 消缺整改中。 装修施工人数 7 人, 家具进场组装	
其 它 事 项	(此区域为空白)		
本日现场监理人员	张栋、何波、唐树德		
记录人:	何波	总监理工程师 (签字): 王强	