

监 理 日 志

日期: 2022年 11月18 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -3℃~5℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工 情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定、柔性消缺整改完成,等待竣工验收 升压站预验收完成,消缺整改中。 装修施工人数7人。家具进场组装	
其它 事项			
本日现场监理人员	张栋、何浩、康树德		
记录人: 何浩	总监理工程师(签字): 王超		