

监 理 日 志

日期: 2022年 11月 24日

天气: 小雪

星期: 四

气温: 0℃~-4℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省通广建设工程有限公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川浩能新能源有限责任公司	固定柔性消缺整改完成等待竣工验收 升压站预验收完成, 消缺整改中。 装修施工人数 7 人。升压站综合楼 套装门安装。	
其它事项			
本日现场监理人员		张栋、何忠、唐树德	
记录人: 何忠		总监理工程师(签字): 王超	