

监 理 日 志

日期: 2022年 11 月 26 日

天气: 阵雪

星期: 六

气温: -10℃ ~ -4℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省通广建设工程有限公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川浩能新能源有限责任公司	固定、柔性消缺整改完成等待竣工验收。 未施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张栋, 何洁, 唐树德	
记录人: 何洁		总监理工程师 (签字): 王超	