

监 理 日 志

日期: 2022年12月03日

天气: 晴

星期: 六

气温: -18℃ ~ -9℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视各标能现场施工及消缺整改情况. 2. 对现场施工人员安全措施进行检查. 3. 整理完善监理资料文件	
施工 情况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 固定、柔性消缺整改完成等待竣工验收 未施工 (部分材料未进场).
其它 事项		
本日现场监理人员		张栋. 唐树德. 何浩.
记录人: 何浩		总监理工程师 (签字): 何浩