

监 理 日 志

日期: 2022年 12月 04日

天气: 晴

星期: 日

气温: -19 ~ -7°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况. 2. 对现场施工人员安全措施进行检查. 3. 整理完善监理资料文件.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定柔性消缺整改完成 等待竣工验收 未施工 (部分材料未进场)	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张林 唐树德 何洁	
记录人: 何洁		总监理工程师 (签字): 王超	