

监 理 日 志

日期: 2022年 12 月 10 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -13℃~5℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标、段现场施工及消缺整改情况 2. 对现场施工人员安全措施进行检查. 3. 整理完善监 理资料文件.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定, 柔性, 升压站, 消缺整改完成, 等待 竣工验收 多媒体展厅显示屏安装, 设备间防静电电板 安装完成。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张栋, 唐树德, 何浩	
记录人: 何浩		总监理工程师(签字): 王超	