

监 理 日 志

日期: 2021年 7 月 11 日

天气: 阵雨

星期: 10

气温: 23-28℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 带板进场: 车到后查看登记做记录。 2. 今天国维会审, 把存在的批注问题进行提出并做国维会审记录。 3. 带板进场登记入出库单查看随车材料, 查看规格型号。 4. 办公区成批材料, 现场以此证发现板材达不到防火要求。 下发通知单, 要求分批材料进场。 安全升龙站论工部分人是否带安全帽, 下发通知单整改。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="240 875 424 954">施工单位</th><th data-bbox="424 875 1487 954">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="240 954 424 1552"> 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 </td><td data-bbox="424 954 1487 1552"> 一. 升压站升龙站。 二. 升压站道路平整, 升压站: 道路整修, 临时施工。 </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	一. 升压站升龙站。 二. 升压站道路平整, 升压站: 道路整修, 临时施工。
施工单位	施工内容及进度				
升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	一. 升压站升龙站。 二. 升压站道路平整, 升压站: 道路整修, 临时施工。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	江家强 许青松 曹磊 李中				
记录人: 李中	总监理工程师 (签字): 江波				