

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 26 日

天气: 中雨

星期: 一

气温: 21~30℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 一打打抗冲桩。 2. 二打: 管桩卸车、组件卸车、码头修建、5#码头修建完成。 管桩的运到、材料的管理、二打管桩打抗冲桩。 三打并正位: 因下雨无人施工。		
施 工 情 况	施工单位 升压站: 柔性区域: 固定区域: 江苏省送变电建设有限公司 四川省送变电建设有限公司	施工内容及进度 1. 今天管桩到场的登记, 查看抗冲桩材料, 测量管桩并做记录。 2. 组件到场的查看, 查看二打打抗冲桩的码头通知自取是皮打抗冲桩中, 严格控制市面后标高。 3. 检查到场的支管组件与管桩的厚度。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	江红强、李中、张树军等。		
记录人: 李中	总监理工程师 (签字): 江红强		