

监 理 日 志

日期: 2021 年 08 月 01 日

天气: 雨转多云

星期: 11

气温: 12~28°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 今日检查进场支架材料镀锌厚度。 2. 巡视打桩质量。现场要控制单位负责人在打桩过程中严把质量关，持才见。 安全总监现场指挥工作 安全情况： 1. 今日有监理人员组织现场安全大检查，把检查情况安全总监的下台通报。 2. 针对25吨打桩人员上机检查后能穿安全带进行抽查都以穿戴安全带合格。				
施工情况	<table border="1"> <tr> <td> 施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 </td> <td> 施工内容及进度 一、打桩：施工人员36人，机械抽水车12台，浮挖打桩机1台，318钻机1台，气钻1台。 施工过程中：鱼塘抽水，管桩立管搭设，鱼塘挖位上铺设钢板，鱼塘坝埂恢复，气钻桩顶板焊接，锚桩中心点校正。 二、打桩：施工人员36人，浮挖2台，吊车2台，挖机1台。 施工过程中：修建施工生活区，业主办公用房公用物品量完成，且符合条件，道路旁排铺设，浮胎制作，10吨打桩机拆卸到25吨重立桩机焊接。 三、打桩：施工人员41人，挖机1台。 施工过程中：5V35KV预制桩、浸基碎石抽水。 </td> </tr> </table>	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一、打桩：施工人员36人，机械抽水车12台，浮挖打桩机1台，318钻机1台，气钻1台。 施工过程中：鱼塘抽水，管桩立管搭设，鱼塘挖位上铺设钢板，鱼塘坝埂恢复，气钻桩顶板焊接，锚桩中心点校正。 二、打桩：施工人员36人，浮挖2台，吊车2台，挖机1台。 施工过程中：修建施工生活区，业主办公用房公用物品量完成，且符合条件，道路旁排铺设，浮胎制作，10吨打桩机拆卸到25吨重立桩机焊接。 三、打桩：施工人员41人，挖机1台。 施工过程中：5V35KV预制桩、浸基碎石抽水。		
施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一、打桩：施工人员36人，机械抽水车12台，浮挖打桩机1台，318钻机1台，气钻1台。 施工过程中：鱼塘抽水，管桩立管搭设，鱼塘挖位上铺设钢板，鱼塘坝埂恢复，气钻桩顶板焊接，锚桩中心点校正。 二、打桩：施工人员36人，浮挖2台，吊车2台，挖机1台。 施工过程中：修建施工生活区，业主办公用房公用物品量完成，且符合条件，道路旁排铺设，浮胎制作，10吨打桩机拆卸到25吨重立桩机焊接。 三、打桩：施工人员41人，挖机1台。 施工过程中：5V35KV预制桩、浸基碎石抽水。				
其它事项	今日现场监理人员 记录人：李中 总监理工程师（签字）：江家良				