

监 理 日 志


日期: 2021 年 08 月 04 日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 21~27℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 今日市杭到场检查施工吊装记录。 2. 巡视检查 35kV 预制舱基础钢吊耳螺孔检查符合接模板支模尺寸，沉降混凝土浇筑、测温、封堵及强度做试块。 3. 查看施工道路巡视：检查施工放线情况，现场要求施工负责人针对立杆桩基重要部位（如直角杆）进行复核并做好记录。 4. /0# 施工点模板拆除及施工进度。5. 完善监理资料。		
	施工单位	施工内容及进度	
施工情况	升压站 固定区域：柔性区域 四川省送变电建设有限责任公司	江苏省华源新能源科技有限公司	<p>一标：施工人员 36 人，浮船打桩机 1 台，挖机 1 台，吊车 1 台。 施工情况：鱼塘排水、吊车吊运钢模安装，鱼塘抽水至铺钢模， 钢模卸车，挖泥水沟、锚拉预埋件吊装，吊机吊高测量。</p> <p>二标：施工人员 36 人，浮船打桩机 2 台，挖机 1 台，吊车 2 台。 施工情况：10 基单体的打桩完成，对地基设计认可，料场道路修通， 吊车卸车，临建更换钢丝绳地锚。</p> <p>三标：施工人员 4 人，挖机 1 台。</p> <p>施工情况：35kV 预制舱基础钢吊耳螺孔支模，SVC 基础钢吊耳螺孔，综合接线图二次灌浆。</p>
其它事项			
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙		
记录人:		总监理工程师 (签字): 	