

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 20 日

天气: 阵雨

星期: 五

气温: $19^{\circ}\text{C} - 24^{\circ}\text{C}$

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况 1. 今日召开监理例会，内容详见昨日会议记录。 2. 标柔性钢结构进场查看并做记录。					
施工情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 升压站：四川省送变电建设有限责任公司 固定区域：四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域：江苏华源新能源科技有限公司 </td><td> 人员5人、打桩机2台、挖机2台、孔桩机1台、泥吊1台 施工内容：横担钢管架安装、杆内嵌管预埋铁板及管卡施工。 管卡与钢梁穿连螺栓、锚固顶板焊接、管卡防腐刷漆、油漆补漆等工程。 作业人员66人、打桩机1台、挖机1台、泥吊1台、施工内容：25吨单肢架安装斜梁、檩条、附件安装、20吨单肢架焊接、10吨吊车组口安装、1吨船级吊钩安装、2吨打桩机1台、3吨的打桩机1台。 3吨的打桩机1台、挖机1台、铲车1辆、施工内容：设备安装基础及易构梁基础不满足要求、就用老基础、不满足要求加固20%、用锚基础、回填土1米、SVG设备基础、不满足要求、综合来看不满足加固、钢筋网铺设。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	升压站：四川省送变电建设有限责任公司 固定区域：四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域：江苏华源新能源科技有限公司	人员5人、打桩机2台、挖机2台、孔桩机1台、泥吊1台 施工内容：横担钢管架安装、杆内嵌管预埋铁板及管卡施工。 管卡与钢梁穿连螺栓、锚固顶板焊接、管卡防腐刷漆、油漆补漆等工程。 作业人员66人、打桩机1台、挖机1台、泥吊1台、施工内容：25吨单肢架安装斜梁、檩条、附件安装、20吨单肢架焊接、10吨吊车组口安装、1吨船级吊钩安装、2吨打桩机1台、3吨的打桩机1台。 3吨的打桩机1台、挖机1台、铲车1辆、施工内容：设备安装基础及易构梁基础不满足要求、就用老基础、不满足要求加固20%、用锚基础、回填土1米、SVG设备基础、不满足要求、综合来看不满足加固、钢筋网铺设。	
施工单位	施工内容及进度				
升压站：四川省送变电建设有限责任公司 固定区域：四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域：江苏华源新能源科技有限公司	人员5人、打桩机2台、挖机2台、孔桩机1台、泥吊1台 施工内容：横担钢管架安装、杆内嵌管预埋铁板及管卡施工。 管卡与钢梁穿连螺栓、锚固顶板焊接、管卡防腐刷漆、油漆补漆等工程。 作业人员66人、打桩机1台、挖机1台、泥吊1台、施工内容：25吨单肢架安装斜梁、檩条、附件安装、20吨单肢架焊接、10吨吊车组口安装、1吨船级吊钩安装、2吨打桩机1台、3吨的打桩机1台。 3吨的打桩机1台、挖机1台、铲车1辆、施工内容：设备安装基础及易构梁基础不满足要求、就用老基础、不满足要求加固20%、用锚基础、回填土1米、SVG设备基础、不满足要求、综合来看不满足加固、钢筋网铺设。				
其它事项					
今日现场监理人员	汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙				
记录人： 	总监理工程师（签字）： 				