

# 监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 30 日

天气：晴

星期：星期三

气温：24~32℃

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司2.1MW屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                    |                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视施工现场情况：<br><br>一、彩钢利旧换新检查。<br><br>二、施工人员佩戴安全帽正常。 |                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 总 包<br>单 位                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                   |
|                            | 浙 江<br>泰 辉<br>新 能<br>源 科<br>技 有<br>限 公<br>司        | 正海汽车内饰件项目：<br>一、二号厂房彩钢利旧换新。<br>二、施工人员 11 人，管理人员 2 人，施工人员均佩戴安全帽。 |
| 任<br>其<br>它<br>事<br>项      | 安全生产正常。                                            |                                                                 |
| 本日现场监理人员                   |                                                    | 胡学东、高治斌                                                         |
| 记录人：高治斌                    |                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                            |