

监 理 日 志

日期：2021年_07_月_05_日

天气：中雨转多云

星期：星期一

气温：25~29℃

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司2.1MW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、利旧彩钢集中堆放。 二、施工人员佩戴安全帽正常，其他事宜正常。	
施 工 情 况	总包单位 浙江泰辉新能源科技有限公司	施工内容及进度 正海汽车内饰件项目： 一、2号厂房利旧彩钢集中堆放。 二、施工人员8人，管理人员1人，其他安全情况正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东、高治斌	
记录人：高治斌	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	