

监 理 日 志

日期：2021 年 07 月 15 日

天气：晴

星期：星期四

气温：26~35℃

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司 2.1MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、彩钢利旧换新安全检查正常。 二、检查厂内施工人员佩戴安全帽正常。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	正海汽车内饰件项目： 一、1 号厂房彩钢利旧换新。 二、施工人员 11 人，管理人员 1 人，其他安全情况正常。	
任 其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东、高治斌	
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	