监 理 日 志

日期：2021年_07_月_21_日

天气：_晴_

星期：_星期三_

气温：_26~33℃_

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司 2.1MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、柱子加固进行尺寸核对。</p> <p>二、彩钢利旧换新已全部完成，我方监理人员同施工方进行检查。</p> <p>三、现场施工人员安全帽佩戴正常。</p>	
施 工 情 况	总包单位 浙江泰辉新能源科技有限公司	施工内容及进度 正海汽车内饰件项目： 一、2号厂房室内柱子加固。 二、施工人员5人，管理人员1人，其他正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东、高治斌	
记录人：高治斌	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	