

监 理 日 志

日期：2021年 09 月 14 日

天气：晴

星期：星期二

气温：24~32℃

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司 2.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车司机手续齐全，钢绳无毛刺，吊带无磨损。 二、检查工人散件两人抬搭。 三、检查工人佩戴安全帽良好！	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、逆变器组串线头制作 2 人，吊装搬运 8 人。 二、管理人员 2 人。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：