

# 监 理 日 志

日期：2021 年 09 月 17 日

天气：晴

星期：星期五

气温：24~31℃

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司 2.1MW 屋顶分布式光伏目

|                            |                                                                                                |                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、检查组件安装间隙良好，安装符合设计要求。</p> <p>二、检查逆变器直流线头制作符合要求。</p> <p>三、检查工人佩戴安全帽良好！</p> |                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 总 包<br>单 位                                                                                     | 施 工 内 容 及 进 度                                      |
|                            | 浙 江<br>泰 辉<br>新 能<br>源 科<br>技 有<br>限 公<br>司                                                    | <p>一、逆变器直线头制作 3 人，组件安装 6 人。</p> <p>二、管理人员 2 人。</p> |
| 任<br>其<br>它<br>事<br>项      | 安 全 生 产 正 常                                                                                    |                                                    |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                | 胡学东、高治斌                                            |
| 记 录 人：高治斌                  |                                                                                                | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：                 |