

监 理 日 志

日期：2021 年 09 月 22 日

天气：多云

星期：星期三

气温：22~32℃

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司 2.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查二号屋面组件安装间隙、平整度良好良好，安装位置符合设计要求。 二、检查组串线固定良好，桥架无环网接地连接。 三、检查工人佩戴安全帽良好！	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、二号屋面组件安装 6 人，组串连接、固定 5 人。 二、管理人员 1 人
任 其 它 事 项	安 全 生 产 正 常	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：