

监 理 日 志

日期：2021年 09 月 28 日

天气：多云

星期：星期二

气温：22~33℃

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司 2.1MW 屋顶分布式光伏项目

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 巡视施工现场情况： 一、并网柜到货，检查外包装无损坏，构配件、说明书齐全。 二、并网兼计量柜安装到位，与原柜紧贴符合要求，接地连接符合设计要求。 二、检查工人佩戴安全帽良好！ | |
| 施 工 情 况 | 总包单位 | 施工内容及进度 |
| | 浙江泰辉新能源科技有限公司 | 一、并网兼计量柜安装 4 人。 二、管理人员 1 人 |
| 任 其 它 事 项 | 安全生产正常 | |
| 本日现场监理人员 | | 胡学东、高治斌 |
| 记录人：高治斌 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |