

监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 02 日

天气：晴

星期：星期六

气温：22~35℃

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司 2.1MW 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查逆变器线路安装良好，铜鼻子压实牢固，紧固件无松动。 二、检查工人佩戴安全帽良好！	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、逆变器套管、固定 2 人，铜鼻子制作安装 2 人。 二、管理人员 1 人
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：