

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 9 日

星期: 四

天气: 大雨

气温: 27-31℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查到场逆变器外包装, 完好无破损. 2. 监理资料整理.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏宜安建设有限公司	1. 逆变器及其配件到场卸货. 施工人数: 3人, 管理人员 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建