

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 10 日

星期: 七

天气: 阴

气温: 27-34℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查组件封装是否规范, 未发现问题. 2. 要求现场负责人购买防护用品. 3. 确认支架到场时间. 4. 整理资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 夹具组件安装. 施工人数: 6人, 管理人员1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉泉
记录人: 南玉泉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊年



扫描全能王 创建