

监 理 日 志

日期: 2021年7月12日

星期: 一

天气: 晴

气温: 29-37℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查工人劳保用品使用情况。 2. 现场发现2处夹具未卡到位, 要求整改。 3. 检查医药箱, 已购买防暑药品。 4. 资料整理。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏宜安建设有限公司	1. 夹具组装安装。 施工人数: 8人, 管理人员 1人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



扫描全能王 创建