

监 理 日 志

日期: 2021年 7 月 15 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 28-37℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查支架安装, 发现1处横梁因未安装到位, 3处导轨连接部位焊缝间隙较大, 现场要求整改。 2. 催促施工单位进场材料报审。 3. 有工人未佩戴安全带, 现场要求正确佩戴。 4. 监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 1期屋面导轨安装。 施工人数: 9人, 管理人员1人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 南玉荣		
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



扫描全能王 创建