

监 理 日 志

日期: 2024 年 7 月 18 日
星期: 五

天气: 阴
气温: 27-34℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场检查导轨安装, 发现 3 处滑丝螺母未卡到位, 现场要求整改。 2. 确认组件吊装时间为同月。 3. 检查现场防暑药品。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏宜安建设有限公司	1. 一期屋顶导轨安装。 施工人数: 7 人, 管理人员 1 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		南玉策
记录人: 南玉策		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平。



扫描全能王 创建