

监 理 日 志

日期: 2020年 7月 10日

天气: 多云

星期: 二

气温: 16-34℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 3 期屋顶导轨安装, 发现问题. 2. 导轨切割人员未佩戴护目镜, 现场已要求佩戴. 3. 业主到现场巡视. 4. 资料整理.		
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 3 期导轨安装. 施工人数: 7 人. 管理人员 1 人.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平	



扫描全能王 创建